

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN JUAN DE DIOS, BARRIO EL CENTRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-06-0116-42	FECHA:	26/05/2025



Foto1: Sustitución de focos ahorradores



Foto 2: Sustitución de plafoneras



Foto 3: Sustitución interruptores dobles



Foto 4: Sustitución de tomacorrientes dobles




Foto 5: Sustitución de flipones



Foto 6: Sustitución de tablero de flipones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Brenda Elicia Lopez Ponce
Firma y sello del Presidente de la OPP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN JUAN DE DIOS, BARRIO EL CENTRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-06-0116-42	FECHA:	26/05/2025



Foto 7: Reparación de cableado eléctrico



Foto 8: Sustitución de ducto eléctrico + accesorios



Foto 9: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 10: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 11: Reparación de muro perimetral de block.



Reparación de muro perimetral de block.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Brenda Elcía López
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

