

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM. Profa. Enma Leticia Ochaeta Higueros de Góngora J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN JUAN DE DIOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-06-4185-43	FECHA:	04/08/2025



Foto 1: Sutiación de lámina, por lámina troquelada aluzin calibre 26 de la cocina



Foto 2: Sutiación de capote de lámina para lámina troquelada



Foto 3: Sutiación de elemento de fijación. Sutiación de estructura de soporte de madera, por metal troquelada calibre 26




Foto 4: Sutiación de chapas. Sutiación de puertas



Foto 5: Sutiación de piso de torta cerámica



Foto 6: Sutiación de piso de torta cerámica

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM. Profa. Enma Leticia Ochaeta Higueros de Góngora J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN JUAN DE DIOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-06-4185-43	FECHA:	04/08/2025



Foto 1: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 2 Sustitución de tubería lineal principal aguas puviales (3pul o 4 pulg)



Foto: 3 Sustitución de tubería línea principal Y Sustición de llave de chorro



Foto: 4 Reparación de lamparas tipo LED Y Sustitución de plafoneras




Foto: 5 Sustitución de interruptores simples Y Sustitución de tomacorrientes dobles



Foto: 6 Sustitución de ductos + accesorios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM. Profa. Enma Leticia Ochaeta Higueros de Góngora J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN JUAN DE DIOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-06-4185-43	FECHA:	04/08/2025




Foto 1: Fabricación e instalación de ventana-balcon de metal Y Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventana



Foto 2: Fabricación e instalación de puertas de metal en módulos



Foto 3: Instalación de unidades luz (incluye interruptor, ducto y cable eléctrico)




Foto 4: Instalación de tubería para agua potable Y Instalación de chorro




Foto 5: Sustitución de estufa rural (completa), incluye chimenea y plancha de metal, Sustitución de chimenea de metal y Instalación de azulejos en estufa rural



Foto 6: Sustitución de pila de cemento de un lavadero

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM. Profa. Enma Leticia Ochaeta Higueros de Góngora J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN JUAN DE DIOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-06-4185-43	FECHA:	04/08/2025



Foto 1: Repello en muro



Foto 2: Sustitución de canal de pvc

Foto: 3

Foto: 4

Foto: 5

Foto: 6

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

