

REGISTRO FOTOGRÁFICO **PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
 Versión 1

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SANTA ANA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO VILLA NUEVA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-0004-43	FECHA:	23/05/2025



Foto 1: Sustrucción de ventana de madera por metal más vidrio



Foto 2: Sustrucción de piso de torta de concreto




Foto 3: Sustrucción de piso de cemento líquido



Foto 4: Reparación de banquetas de concreto




Foto 5: Pintura en muros interiores y exteriores muralla



Foto 6: Mantenimiento portones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.