

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

G

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Santa Ana
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA PEM. PABLO RAFAEL PEÑA RAMIREZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Purusila
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-0009-45	FECHA:	6/09/2024



Foto13:Sustitución de depósito de agua 1100 lt



Foto 14: Sustitución inodoro



Foto 15: Sustitución lavamanos



Foto 16: Sustitucion de piso de torta de concreto.






Foto 17:



Foto 18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo	
---	--	--	--



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Santa Ana
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA PEM. PABLO RAFAEL PEÑA RAMIREZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Purusila
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-0009-45	FECHA:	14/11/2024



Foto1: Sustitución de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26 en cocina



Foto 2:Sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 3:Sustitución de piso cerámico



Foto 4: Sustitución de balcones de metal



Foto 5:Sustitución de puerta



Foto 6: Mantenimiento a estufa rural

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Santa Ana
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA PEM. PABLO RAFAEL PEÑA RAMIREZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Purusila
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-0009-45	FECHA:	14/11/2024




Foto 7: Instalación de azulejo en estufa rural



Foto 8: Repello en muro y pared




Foto 9: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 10: Instalación de unidades de luz y fuerza (incluye interruptor, plafonera, foco, tomacorriente, ducto y cable eléctrico)





Foto 11: Sustitución de pila de cemento de dos lavadero



Foto 12: Sustitución de tubería línea principal con yave de paso y chorro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OFP	 OFP	 Firma y Sello Director Centro Educativo	 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE TELESECUNDARIA DIRECCIÓN ALDEA PURUSILA SANTA ANA, PETÉN GUATEMALA
---	--	--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

G

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Santa Ana
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA PEM. PABLO RAFAEL PEÑA RAMIREZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Purusila
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-0009-45	FECHA:	6/09/2024



Foto13:Sustitución de depósito de agua 1100 lt



Foto 14: Sustitución inodoro



Foto 15: Sustitución lavamanos



Foto 16: Sustitucion de piso de torta de concreto.




Foto 17:




Foto 18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo	
---	--	--	--