

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	DOLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SAN RAMÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-08-0032-43	FECHA:	27/05/2025




Foto 1: Sustitución de balcones de metal



Foto 2: Mantenimiento a balcones de metal



Foto 3: Sustitución de puerta



Foto 4: Sustitución de puerta




Foto 5: Sustitución de ventanas de madera por metal



Foto 6: Reparación de tubo hg y malla galvanizada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	DOLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SAN RAMÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-08-0032-43	FECHA:	27/05/2025



Foto 7: Pintura en muros exteriores



Foto 8: Pintura en muros exteriores



Foto 9: Sustitución de tubería PVC línea principal aguas negras (3 pulg o 4 pulg)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia	 Firma y sello Director Centro Educativo Público
--	---