

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	DOLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL CRUCE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-08-0033-43	FECHA:	2/06/2025



Foto1: 6.5 SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO



Foto 2: 9.2 PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 3: 15.3 REPARACIÓN DE TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA




FOTO 4: 19.5 FABRICACION E INSTALACIÓN DE PORTON DE METAL DE INGRESO



Foto 5: 22.3 APLICACIÓN DE REPELLO DE MURO DE CONTENCIÓN



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE FOCOS AHORRADORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Maira Leonardo</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	DOLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL CRUCE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-08-0033-43	FECHA:	2/06/2025




Foto 7: 17.11 REPARACIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO




Foto 8: SUMINISTRO E INSTALACIÓN BAJADAS DE AGUA FLUVIAL



Foto 9: 4.1 MATENIMIENTO A ESTRUCTURA(LIJADO, CAMBIO DE TUBO, CEPILLADO, SUJECIONES, APLICACIÓN DE PINTURA)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maixa Leonor

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

