

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	DOLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO MOPAN II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-08-0461-43	FECHA:	18/09/2025



Foto 1: Fabricacion e instalacion de ventanas - balcon de metal



Foto 2: Fabricacion e instalacion de ventanas - balcon de metal




Foto 3: Fabricacion e instalacion de ventanas - balcon de metal



Foto 4: Fabricacion e instalacion puerta de metal en modulo




Foto 5: Sustitucion de piso de cemento liquido



Foto 6: Sustitucion de piso de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	
---	--