

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Dolores
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Bombillo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-08-0517-43	FECHA:	13/09/2025



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 y Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 2: Sustitución de puerta.



Foto 3: Sustitución de balcones de metal



Foto 4: Reparación de piso de torta de concreto



Foto 5: Reparación de banquetas de concreto



Foto 6: Reparación de sistema eléctrico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Amparo Garcia Estrada
Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Dolores
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Bombillo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-08-0517-43	FECHA:	13/09/2025



Foto 7: Fabricación e instalación de portón de metal de ingreso



Foto 8: Reparación de muro de contención y repello.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Amparo Garcia Estrada

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

