

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	DOLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA TARIMA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-08-2176-43	FECHA:	12/09/2025




Foto 1: Mantenimiento a estructura puerta (lijado, cepillado, aplicación de pintura) en aulas y bodega



Foto 2: Fabricacion e instalacion de porton de metal



Foto 3 Sustitución de balcones de metal




Foto 4: fabricacion e instalación de ventana de vidrio de pvc



Foto 5: Reparación de banquetas de concreto




foto 6: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Jose Alfredo Garcia

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	DOLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA TARIMA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-08-2176-43	FECHA:	12/09/2025



Foto 7: Mantenimiento a estructura puerta (lijado, cepillado, aplicación de pintura) en los baños



Foto 8: Sustitución de tapadera de inodoros



Foto 9: Mejoramiento y reparación de tubo hg y malla galvanizada



Foto

foto

foto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hoja.

Jose Alfredo Garcia

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

