



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	DOLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP BARRIO EBEN-EZER	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SABANETAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-08-3508-42	FECHA:	27/05/2025



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de chapa



Foto 3: Fabricación de puerta



Foto 4: Reparación de tubo HG y malla galvanizada



Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 6: Sustitución inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE
Firma y sello Director Centro Educativo Público

Firma y sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	DOLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP BARRIO EBEN-EZER	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SABANETAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-08-3508-42	FECHA:	27/05/2025



Foto 7: Sustitución de focos ahorradores



Foto 8: Sustitución de plafoneras



Foto 9: Sustitución de interruptores simples



Foto 10: Sustitución de interruptores dobles



Foto 11: Sustitución de tomacorrientes dobles



Foto 12: Sustitución de flípones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OEA


Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIÓ ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	DOLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP BARRIO EBEN-EZER	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SABANETAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-08-3508-42	FECHA:	27/05/2025



Foto 13: Sustitución de ducto eléctrico + accesorios




Foto 14: Fabricación e instalación de portón de metal de ingreso





Foto 15: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventanas



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y Sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

