



## REGISTRO FOTOGRÁFICO

### PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

Versión 1

Ministerio de Educación

Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                             |                                |                     |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO:               | PETÉN                       | MUNICIPIO:                     | San Luis            |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío El Aguacate |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-09-0046-43               | FECHA:                         | 16/09/2025          |



Foto 1: Sustrución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto2: Sustrución de capote de lamina troquelada



Foto 3: Sustrucion de elemento de fijacion




Foto 4: Sustrución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 5: Sustrucion de Puerta de madera por puerta de metal




Foto 6: Sustrucion de balcones de madera por balcones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación

Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |                             |                                |                     |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO:               | PETÉN                       | MUNICIPIO:                     | San Luis            |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío El Aguacate |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-09-0046-43               | FECHA:                         | 16/09/2025          |



Foto 7: Mejoramiento de piso de tierra por piso de torta de concreto



Foto 8: Sustitucion de estufas rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal.



Foto 9: Repello en muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

