



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123 Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL AGUACATE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0046-43	FECHA:	15/10/2025



Foto 1: sustitucion de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitucion de capote de lamina troquelada



Foto 3: Sustitucion de elementos de fijacion



Foto 4: Sustitucion de soporte de madera, por metal.



Foto 5: Sustitucion de puerta de madera por puerta de metal.



foto 6: sustitucion de balcones de madera por valcones de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y adjuntar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPA
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL AGUACATE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0046-43	FECHA:	15/10/2025



Foto 7: Mejoramiento de piso de tierra por piso de torta de concreto






Foto 8: sustitucion de estufa rural



Foto 9: Repello en muro



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y Sello del Presidente de la O.P.F.	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

