

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL AGUACATE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0046-43	FECHA:	23/10/2025



Foto 1: sustitucion de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitucion de capote de lamina troquelada



Foto 3: Sustitucion de elementos de fijacion



Foto 4: Sustitucion de soporte de madera, por metal.



Foto 5: Sustitucion de puerta de madera por puerta de metal.



foto 6: sustitucion de balcones de madera por valcones de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del representante de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL AGUACATE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0046-43	FECHA:	23/10/2025



Foto 7: Mejoramiento de piso de tierra por piso de torta de concreto



Foto 8: sustitucion de estufa rural




Foto 9: Repello en muro




Foto: Instalacion de la puerta de metal.



Foto: Instalacion de balcones por metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público