

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO IXYUC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-2193-43	FECHA:	1/10/2025



Foto 1: Inclinación de poste de madera y en mal estado.



Foto 2: Caída de poste de madera.



Foto 3: Malla perimetral inclinada.



Foto 4: Desplome de poste de madera y malla



Foto 5: Malla perimetral en mal estado.



Foto 6: Malla perimetral caído.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO IXYUC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-2193-43	FECHA:	1/10/2025



Foto 7: Puerta en mal estado



Foto 8: Puerta deteriorada



Foto 9: Pintura deteriorada



Foto 10: Pintura en mal estado



Foto 11: Porton en mal estado



Foto 12: Porton en deterioro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OAF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

