



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

|                             |                             |                                |               |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------|
| DEPARTAMENTO:               | PETÉN                       | MUNICIPIO:                     | SAN LUIS      |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO IXYUC |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-09-2193-43               | FECHA:                         | 10/10/2025    |



Foto 1: desinstalación de la malla en mal estado



Foto: 2 Medición y ubicación de los postes de tubo galvanizado



Foto: 3 fundición de los postes de tubo galvanizado



Foto: 4 colocacion de la malla.



Foto: 5 Desinstalación de puertas en mal estado.



Foto: 6 Instalación de puertas nuevas de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

