

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAYAXCHE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-4026-42	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL EDEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	FECHA:	15/01/2025



Reparación de tubo hg y malla galvanizada




Reparación de tubo hg y malla galvanizada



Fabricación e instalación de portón de metal de ingreso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se contabilizan en el número de hojas.



Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAYAXCHÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P. ANEXA A E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL EDÉN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-4026-42	FECHA:	15/01/2025



Foto 1: SUSTITUCION Y REPARACION DE TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA



Foto 2: FABRICACION E INSTALACION DE PORTON DE METAL DE INGRESO



Foto 3:



Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.A.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público