

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Melchor de Mencos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pichelito II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-0028-43	FECHA:	16/10/2025



Foto 1: Sustrucción e instalación de postes de tubo galvanizado y malla galvanizada. (cerco de alambre de puas en mal estado).





Foto 2: Instalación de postes de tubo galvanizado y malla galvanizada.



Foto 3: Fabricación e instalación de portón de metal de ingreso



Foto 4: Instalación de postes de tubo galvanizado y malla galvanizada.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público