



Ministerio de Educación
Guatemala

Negrita*REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Melchor de Mencos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Caserío Pichelito II	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pichelito II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-0028-43	FECHA:	14 de Octubre de 2025



Foto 1: Sustrucción de e Instalación de postes de tubo galvanizado y malla galvanizada(cerco de lambre de puas en mal estado)



Foto 2: Instalación de postes de tubo galvanizado y malla galvanizada.



Foto 3: Fabricción e Instalación de porton dee metal de ingreso.



Foto 4: Instalación de tubo hg y malla galvanizada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

