



# REGISTRO FOTOGRÁFICO

## PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |               |                                |                    |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Petén         | MUNICIPIO:                     | Melchor de Mencos  |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Barrio Santa Elena |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-11-0030-43 | FECHA:                         | 26/05/2025         |



Foto 1: CUBIERTA DE LAMINA



Foto 2: ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 3: PISO



Foto 4: PINTURA



Foto 5: REPARACION DE SISTEMA ELÉCTRICO



Foto 6: FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BALCONES DE HIERRO EN VENTANA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



*[Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |               |                                |                    |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Petén         | MUNICIPIO:                     | Melchor de Mencos  |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Barrio Santa Elena |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-11-0030-43 | FECHA:                         | 26/05/2025         |



Foto 7: FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTAS DE METAL EN MÓDULOS



Foto 8: INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PORTANTE DE METAL



Foto 9: INSTALACIÓN DE LÁMINA TROQUELADA ALUZINC



Foto 10: DESINSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PORTANTE



Foto 11: DESINSTALACIÓN DE LÁMINA EXISTENTE



Foto 12: REPARACION DE REPELLO Y CERNIDO DE PAREDES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

