

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Melchor de Mencos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio el Porvenir
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-0033-43	FECHA:	4/02/2025



Foto 1: Sustrucción de lamina por lamina troquelada aluzinc calibre 26.



Foto 2: Mantenimiento a estructura de soporte de metal



Foto 3: Mantenimiento a Puerta de metal



Foto 4: Mantenimiento a balcones de metal



Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores





Foto 6: Reparación de cableado electrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	
---	--



Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Melchor de Mencos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio el Porvenir
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-0033-43	FECHA:	4/02/2025



Foto 7: Sustitución de ducto eléctrico + accesorios



Foto 8: Instalación de lamina troquelada alunzic calibre 26



Foto 9: Desinstalación de lámina existente

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Clementa Hernández
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

