

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

|                             |                                        |                                |            |
|-----------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|------------|
| DEPARTAMENTO:               | # REF                                  | MUNICIPIO:                     | # REF      |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | # REF      |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | # REF                                  | FECHA:                         | 31/07/2025 |



Foto 1: sustitución de lamina por lamina torquelada alucin calibre 26



Foto 2: sustitucion de estructura de soporte de metal, por metal



Foto 3: Sustitucion de piso de torta de concreto.



Foto 4: Sustitucion de canales de PVC



Foto 5: Reparación de banquetta de concreto



Foto 6: pintura de de muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

|                             |                                        |                                |                    |
|-----------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| DEPARTAMENTO:               | PETEN                                  | MUNICIPIO:                     | MELCHOR DE MENCOS  |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | BARRIO SANTA ELENA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-11-0034-45                          | FECHA:                         | 31/07/2025         |



Foto 7: Sustrucción de inodoro



Foto 8: sustitución de lavamanos



Foto 9: sustitución de deposito de agua 1000 litros



Foto 10: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventanas.



Foto 11: Sustrucción de piso de cemento líquido



Foto 12: Fabricación e instalación de balcones de hierro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF  
Organización de Padres  
OPF-  
INEB J.M.  
Barrio Santa Elena  
Melchor de Mencos, Peten

Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
DIRECCIÓN  
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA  
GUATEMALA  
BARRIO SANTA ELENA  
MELCHOR DE MENCOS, PETEN