



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Melchor de Mencos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío el Rondón
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-0353-43	FECHA:	10/08/2025



Foto 1: Mantenimiento a estructura de soporte de metal




Foto 2: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 3: Pintura de muros exteriores



Foto 4: Reparación de tubo hg y malla galvanizada



El balcón se colocara entre la terminación de pared y lámina, debido a que se meten a robar por las noches, se hara por seguridad.

Foto 5: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventana




Foto 6: Fabricación e instalación de portón de metal de ingreso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

