

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Melchor de Mencos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Caserío Puerta del Cielo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Puerta del Cielo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-0390-43	FECHA:	10 de julio de 2025



Foto 1: Sustitución de Portón de Metal



Foto 2: Reparación tubo hg y malla galvanizada




Foto 3: Reparación de tubo hg y malla galvanizada




Foto 4: Reparación de tubo hg y malla galvanizada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Número de hojas.



 Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia





 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

