



Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

|                             |                                                       |                                |                          |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Petén                                                 | MUNICIPIO:                     | Melchor de Mencos        |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta, Caserío Puerta del Cielo | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Puerta del Cielo |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-11-0390-43                                         | FECHA:                         | 10 de julio de 2025      |



Foto 1: Sustitución de Portón de Metal



Foto 2: Reparación tubo hg y malla galvanizada



Foto 3: Reparación de tubo hg y malla galvanizada



Foto 4: Reparación de tubo hg y malla galvanizada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Indicar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

