

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Melchor de Mencos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio el Porvenir
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-4127-42	FECHA:	4/02/2025



Foto 1: 1.1 Sustitución de lamina por lamina troquelada aluzinc calibre 26.



Foto 2: 2.2 Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 3: 5.7 Mantenimiento a balcones de metal



Foto 4: 6.6 Sustitución de piso de cemento liquido




Foto 5: 9.1 Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 6: 15.3 Reparación de tubo hg y malla galvanizada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Milagro de Jesus Hernandez
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Melchor de Mencos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio el Porvenir
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-4127-42	FECHA:	4/02/2025



Foto 7: 17.11 Reparación de cableado electrico



Foto 8 19.3 Fabricación e instalación de puertas de metal en módulos



Foto 9: 19.7 Instalación de estructura portante de metal



Foto 10: 19.8 Instalación de lamina troquelada alunzic calibre 26



Foto 11: 19.9 Desinstalación de estructura portante



Foto 12: 19.10 Desinstalación de lámina existente

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Melchor de Jesus Hernandez
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.