

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

|                             |                                             |                                |                  |
|-----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|------------------|
| DEPARTAMENTO:               | PETÉN                                       | MUNICIPIO:                     | POPTÚN           |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICAL RURAL MIXTA CASERÍO EL CAOBA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO EL CAOBA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-12-0374-43                               | FECHA:                         | 20/12/2025       |



Foto 1: COLOCACIÓN DE TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA



Foto 2: COLOCACIÓN DE TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA



Foto 3: COLOCACIÓN DE TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA



Foto 4: COLOCACIÓN DE TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA



Foto 5: COLOCACIÓN DE TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE PILA DE CEMENTO CON DOS LAVADEROS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar en el sistema de gestión de la calidad.

Matilde Sica

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

