

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	POPTÚN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SANTA MARÍA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0386-43	FECHA:	9/09/2025



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA, POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



Foto 2 SUSTITUCIÓN DE PISO DE TIERRA POR PISO DE TORTA DE CONCRETO



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE METAL POR METAL




Foto 4 SUSTITUCION DE PISO DE TORTA DE CONCRETO



Foto 5 SUSTITUCION DE PISO DE TORTA DE CONCRETO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---