

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	POPTÚN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA COMPUERTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-1036-43	FECHA:	12/09/2025



Foto: 1 Fabricación e instalación de Ventanas de PVC.



Foto: 2 Fabricación e instalación de Ventanas de PVC.



Foto: 3 Sustitución de piso de torta de concreto.



Foto: 4 Sustitución de piso de torta de concreto.



Foto: 5 Sellado de grietas y fisuras en muros.



Foto: 6 Sellado de grietas y fisuras en muros.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Esteban Coc Zal

Firma y sello del Presidente de la OPEF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	POPTÚN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA COMPUERTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-1036-43	FECHA:	12/09/2025



Foto 7: Reparación de tubo hg y malla galvanizada



Foto 8: Fabricación e instalacion de portón de metal de ingreso.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Esteban Coc Zal</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--