

REGISTRO FOTOGRÁFICO **PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	POPTÚN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA MACHACA I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-1047-43	FECHA:	19/07/2025



Foto 7: Instalación de estructura portante de metal.



Foto 8: Instalación de lámina troquelada aluzinc.



Foto 9: Aplicación de repello en muro.



Foto 10: Aplicación de repello en muro.



Foto 11: Aplicación de repello en muro.



Foto 12: Aplicación de repello en muro.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Teodora Cai Cac

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	POPTÚN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA MACHACA I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-1047-43	FECHA:	19/07/2025



Foto 1: Sustitución de elementos de fijación.



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal.



Foto 3: Sustitución de puertas.



Foto 4: Sustitución de balcones de madera y malla metálica por metal.



Foto 5: Sustitución de piso de cemento líquido.



Foto 6: Pintura en muros exteriores e interiores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Teodora Cai

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

