

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	POPTUN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL PORVENIR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-1156-42	FECHA:	10/10/2025




Foto 1: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC



Foto 2: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL



Foto 3: MANTENIMIENTO A BALCONES DE METAL



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE INTERRUPTORES



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE FOCOS AHORRADORES





Foto 6: SUSTITUCIÓN DE TOMACORRIENTES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	POPTUN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL PORVENIR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-1156-42	FECHA:	10/10/2025



Foto 1: SUSTITUCION DE DUCTO ELÉCTRICO + ACCESORIOS




Foto 2: SUSTITUCIÓN DE PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES




Foto 3: SUSTITUCIÓN DE PLAFONERAS



Foto 4: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CISTERNAS/DEPÓSITO DE AGUA




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

