

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	POPTUN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL PORVENIR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-1156-42	FECHA:	17/11/2025




Foto1: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC



Foto 2: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL




Foto 3: MANTENIMIENTO A BALCONES DE METAL




Foto 4: SUSTITUCIÓN DE INTERRUPTORES



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE FOCOS AHORRADORES



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE TOMACORRIENTES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	POPTUN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL PORVENIR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-1156-42	FECHA:	17/11/2025



Foto1: SUSTITUCION DE DUCTO ELÉCTRICO + ACCESORIOS



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE PLAFONERAS




Foto 4: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CISTERNAS/DEPÓSITO DE AGUA




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

