

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	LAS CRUCES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserio San José Buena fe	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio San José Buena Fe
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0021-43	FECHA:	14/07/2025



Foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustrucción de capote de lámina para lámina troquelada



Foto 3: Mantenimiento a estructura de soporte de metal



FOTO 4: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 5: Sustrucción de chapa



foto 6: Mantenimiento a balcones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	LAS CRUCES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserío San José Buena fe	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San José Buena Fe
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0021-43	FECHA:	14/07/2025




Foto 7: Sustitución de tablero de flipones



Foto 8: Reparación de cableado eléctrico



Foto 9: Instalación de unidades luz (incluye interruptor, ducto y cable eléctrico)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público