

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	LAS CRUCES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS MANUELES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0070-42	FECHA:	25/10/2025



Foto 1: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.



Foto 2: Sustitución de portón de metal



Foto 3: Sustitución de puerta



Foto 4: Sustitución de accesorios inodoro (contra llave, tubo de abasto y tanque)



Foto 5: Sustitución lavamanos




Foto 6: Sustitución de tubería línea principal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marcelino Grijalva Fajardo *María Berally Guzmán Sosa*
Firma y sello del Presidente de la OPF Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	LAS CRUCES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS MANUELES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0070-42	FECHA:	25/10/2025



Foto 7: Sustrucción de ventanas de madera por metal



Foto 8: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Marcelino Grijalva Fajardo</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>María Rosa Barak Guzmán Jorret</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---