



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	LAS CRUCES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA BELLA GUATEMALA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0073-42	FECHA:	13/01/2025



Foto1: SUSTITUCIÓN DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE PISO DE CEMENTO LIQUIDO



Foto 3: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 4: SUSTITUCION DE ACCESORIOS INODORO (CONTRA LLAVE, TUBO DE ABASTO Y TANQUE



Foto 5: MANTENIMIENTO A PORTONES DE METAL



Foto 6: SUSTITUCION DE FOCOS AHORRADORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y a utilizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	LAS CRUCES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO BELLA GUATEMALA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0073-42	FECHA:	13/01/2025



Foto 1: SUSTITUCION DE PLAFONERAS



Foto 2: SUSTITUCION DE INTERRUPTORES DOBLE



Foto 3: SUSTITUCION DE TOMACORRIENTES DOBLES



Foto 4: SUSTITUCION DE FLIPON



Foto 5: SUSTITUCION DE DUCTO ELECTRICO MAS ACCESORIOS



Foto 6: SUSTITUCION DE CAPOTE DE LAMINA PARA LAMINA TROQUELADA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo

