

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**  
**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |               |                                |                 |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------|
| DEPARTAMENTO:               | Petén         | MUNICIPIO:                     | Las Cruces      |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Armenia |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-13-0079-43 | FECHA:                         | 13/01/2025      |



Foto1: sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26; cocina



Foto 2: sustitución de capote de lamina para lámina troquelada; cocina



Foto 3: sustitución de estructura de soporte de madera por metal; cocina



Foto 4: sustitución de piso de cemento líquido; cocina



Foto 5: reparación de tubo hg y malla galvanizada; muro perimetral



Foto 6: sustitución de portón de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                                                                                               |                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Firma y sello del Presidente de la OPF | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |               |                                |                 |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------|
| DEPARTAMENTO:               | Petén         | MUNICIPIO:                     | Las Cruces      |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Armenia |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-13-0079-43 | FECHA:                         | 3/02/2025       |



Foto 1: sustitución de pila de cemento de dos lavaderos; cocina



Foto 2: sustitución de estufa rural; cocina



Foto 3: pintura en muro exteriores e interiores; aulas.



Foto 4: pintura en muro de interiores y exteriores; baños.



sustitución de ducto eléctrico mas accesorios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

