



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	LAS CRUCES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL ARBOL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0083-42	FECHA:	9/16/2025



Foto 1: Reparación de tubo hg y malla galvanizada con fundición del tubo y maya en el cimient



Foto 2: Fabricación e instalación de portón de metal de ingreso




Foto 3: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores





Foto 5: Reparación de sistema eléctrico: sustitución de lámparas, plafoneras, interruptores, tomacorrientes, sustitución de ducto eléctrico y reparación de cable eléctrico




Foto 6: Reparación de sistema eléctrico: sustitución de lámparas, plafoneras, interruptores, tomacorrientes, sustitución de ducto eléctrico y reparación de cable eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

