

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San José Buena Fe
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0092-45	FECHA:	12/09/2025



Foto 1.1: Reparación de piso de torta de concreto



Foto 2.1: Sustitución de canal de metal



Foto 3.1: Fabricación e instalación de puertas de metal




Foto 3.2: Fabricación e instalación de portón de metal de Salida




Foto 3.3: Fabricación e instalación de puerta de rejas



Foto 3.4: Instalación de estructura portante de metal más cubierta de lámina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la A.P.F.



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público


REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San José Buena Fe
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0092-45	FECHA:	12/09/2025



Foto 3.5: Instalación de unidades luz (incluye interruptor, ducto y cable eléctrico)




Foto 3.6: Instalación de unidades fuerza (tomacorriente), incluye cable eléctrico



Foto 4.1: Repello en muro



Foto 5.1: Sustitución de tubería línea principal



Foto 6.1: Pintura en muro exterior e interior

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPA





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

