

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San José Buena Fe
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0092-45	FECHA:	12/09/2025



Foto 1.1: Reparación de piso de torta de concreto



Foto 2.1: Sustitución de canal de metal



Foto 3.1: Fabricación e instalación de puertas de metal



Foto 3.2: Fabricación e instalación de portón de metal de Salida



Foto 3.3: Fabricación e instalación de puerta de rejas




Foto 3.4: Instalación de estructura portante de metal más cubierta de lámina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Públicos



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San José Buena Fe
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0092-45	FECHA:	12/09/2025




Foto 3.5: Instalación de unidades luz (incluye interruptor, ducto y cable eléctrico)



Foto 3.6: Instalación de unidades fuerza (tomacorriente), incluye cable eléctrico




Foto 4.1: Repello en muro



Foto 5.1: Sustitución de tubería línea principal



Foto 6.1: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

