



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	EL CHAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SANTA AMELIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0088-41	FECHA:	27/05/2025



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA, POR LÁMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26




Foto 2 SUSTITUCIÓN DE CAPOTE DE LÁMINA PARA LAMINA TROQUELADA



Foto: 3 SUSTITUCIÓN ELEMENTOS DE FIJACIÓN




Foto: 4 MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA, (LIJADO, CAMBIO DE TUBO, CEPILLADO, SUJECIONES, APLICACIÓN DE PINTURA)



Foto: 5 SUSTITUCIÓN DE CHAPA



Foto: 6 SUSTITUCIÓN DE VENTANAS DE VIDRIO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Ana Marisel Tox Yat

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación

Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

Versión 1

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	EL CHAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SANTA AMELIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0088-41	FECHA:	27/05/2025



Foto 7: MANTENIMIENTO A BALCONES DE METAL



Foto 8: MEJORAMIENTO DE PISO




Foto 9: SUSTITUCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA, 1700 LTS




Foto 10: INSTALACIÓN DE LAMINA TROQUELADA ALUZINC




Foto 11: DESINSTALACIÓN DE LAMINA EXISTENTE

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ana Marisol Tox Yait

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

