



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	EL CHAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SANTA AMELIA, EL CHAL PETÉN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0088-41	FECHA:	29/07/2025




Foto 1: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA, POR LÁMINA TROQUELADA ALUZING CALIBRE 26




Foto2: SUSTITUCIÓN DE CAPOTE DE LÁMINA PARA LAMINA TROQUELADA



Foto 3: SUSTITUCIÓN ELEMENTOS DE FIJACIÓN



Foto 4 : MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA, (LIJADO, CAMBIO DE TUBO, CEPILLADO, SUJECIONES, APLICACIÓN DE PINTURA)



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE CHAPA



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE VENTANAS DE VIDRIO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Brenda Emilia Vasquez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	EL CHAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SANTA AMELIA , EL CHAL PETÉN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0088-41	FECHA:	29/07/2025



Foto1: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA, POR LÁMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



Foto2: SUSTITUCIÓN DE CAPOTE DE LÁMINA PARA LAMINA TROQUELADA




Foto 3: SUSTITUCIÓN ELEMENTOS DE FIJACIÓN



INSTALACION DE LAMINA.



Foto 5: SUSTITUCION DE LAMINA EXISTENTE

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Brenda Emilia Vasquez

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

