

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒


DURANTE

☐

POSTERIOR

☐


DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	QUETZALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM JOSÉ MARTÍ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN JOSÉ CHIQUILAJÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-0001-41	FECHA:	17/11/2025



Mantenimiento correctivo de piso de concreto con suministro e instalación de piso granito en aulas




Mantenimiento correctivo de piso de concreto con suministro e instalación de piso granito en corredor



Mantenimiento correctivo de piso de concreto con suministro e instalación de piso granito en tienda



Mantenimiento correctivo con suministro e instalación ventanería PVC blanco con vidrio nevado claro de 1.00 x 1.00 m (14 unidades)




Mantenimiento correctivo con suministro e instalación balcón metálico con rejilla de hierro liso Ø 1/2" y marco de hierro angular de 1"x3/16" (14 unidades)



Mantenimiento correctivo con suministro e instalación ventanería PVC blanco con vidrio claro de 2.00 X 1.20 M (4 unidades)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPEB	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐


DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	QUETZALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM JOSÉ MARTÍ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN JOSÉ CHIQUILAJÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-0001-41	FECHA:	17/11/2025



Mantenimiento correctivo con suministro e instalación ventanería PVC blanco con vidrio claro de 2.00 X 1.20 M (4 unidades)




Mantenimiento correctivo con suministro e instalación balcón metálico con rejilla de hierro liso Ø 1/2" y marco de hierro angular de 1"x3/16" (2 unidades)




Mantenimiento correctivo con suministro e instalación balcón metálico con rejilla de hierro liso Ø 1/2" y marco de hierro angular de 1"x3/16" (2 unidades)



Mantenimiento preventivo de balcones existentes con lijado y aplicación de pintura anticorrosiva a dos manos (2 unidades)



Mantenimiento preventivo de balcones existentes con lijado y aplicación de pintura anticorrosiva a dos manos (2 unidades)



Mantenimiento correctivo con suministro e instalación balcón metálico con rejilla de hierro liso Ø 1/2" y marco de hierro angular de 1"x3/16" (2 unidades)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

