

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	QUETZALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM SAN BARTOLOME	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3a. Av. 0-49 Zona 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-0058-43	FECHA:	24/04/2025



Sustitución de piso cerámico por piso de porcelanato en 1 aula y pasillo Modulo 1



Sustitución de piso cerámico por piso de porcelanato en 1 aula y pasillo Modulo 1



Sustitución de piso cerámico por piso de porcelanato en 1 aula y pasillo Modulo 1



Sustitución de lámina, por lámina troquelada Calibre 26 en 2 aulas, Modulo 1 y sobre baños y pila Modulo 4



Sustitución de lámina, por lámina troquelada Calibre 26 en 2 aulas, Modulo 1 y sobre baños y pila Modulo 4



Sustitución de lámina, por lámina troquelada Calibre 26 en 2 aulas, Modulo 1 y sobre baños y pila Modulo 4

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales indicando el número de hojas.





Firma y sello del Presidente de la OPR





Firma y Sello Director Centro Educativo

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	QUETZALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM SAN BARTOLOME	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3a. Av. 0-49 Zona 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-0058-43	FECHA:	24/04/2025



Sustitución de lámina, por lámina troquelada Calibre 26 en 2 aulas, Modulo 1 y sobre baños y pila Modulo 4




Sustitución de estructura de soporte (madera, metal) por metal en 1 aula, Modulo 2 y sobre baños y pila Modulo 4



Sustitución de estructura de soporte (madera, metal) por metal en 1 aula, Modulo 2 y sobre baños y pila Modulo 4



Sustitución de estructura de soporte (madera, metal) por metal en 1 aula, Modulo 2 y sobre baños y pila Modulo 4



Sustitución de lámina, por lámina troquelada Calibre 26 en 2 aulas, Modulo 1 y sobre baños y pila Modulo 4



Sustitución de piso de concreto en 2 aulas y modulo de gradas por piso de porcelanato Modulo 2 y 5

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas y actualizar el número de hojas.





Firma y sello del Presidente del Comité de Vigilancia





Firma y Sello Director Centro Educativo

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	QUETZALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM SAN BARTOLOME	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3a. Av. 0-49 Zona 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-0058-43	FECHA:	24/04/2025



Sustitución de piso de concreto en 2 aulas y modulo de gradas por piso de porcelanato Modulo 2 y 5



Sustitución de piso de concreto en 2 aulas y modulo de gradas por piso de porcelanato Modulo 2 y 5



Sustitución de estructura de soporte (madera, metal) por metal en 1 aula, Modulo 2 y sobre baños y pila Modulo 4



Sustitución de piso de concreto en 2 aulas y modulo de gradas por piso de porcelanato Modulo 2 y 5



Sustitución de piso de concreto en 2 aulas y modulo de gradas por piso de porcelanato Modulo 2 y 5

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y detallar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la UPE-43




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

