

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐


DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	QUETZALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM COLONIA SAN ANTONIO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2da. CALLE 25-23 ZONA 7 COLONIA SAN ANTONIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-0060-43	FECHA:	22/04/2015



Mantenimiento correctivo con sustitución de canal pvc por canal lamina aluzinc, Mantenimiento correctivo con sustitución de cubierta de lámina de asbesto y lamina alucinc por troquelada C.26



Mantenimiento correctivo con sustitución de cubierta de lámina de asbesto y lamina alucinc por troquelada C.26; Mantenimiento correctivo con puerta metálica



mantenimiento correctivo, sustitucion de inodoro



Mantenimiento correctivo con sustitucion de drenaje y tubería de agua potable



Mantenimiento correctivo sustitucion de respaldo de librerías por tablayeso



Mantenimiento correctivo, sustitucion de estructura de madera y malla por estructura de metal y lamina; mantenimiento correctivo con puerta metálica y chapa

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

