

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐


POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	QUETZALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUV JV "20 DE OCTUBRE"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	AVENIDAD JESUS CASTILLO A-16 ZONA 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-0069-43	FECHA:	21/07/2025



Sustitución de puerta de madera enchapada




Sustitución de plafoneras




Sustitución de tomacorrientes dobles



Sustitución de bombillo LED Globo 30W 2400 lúmenes



Reparación de cableado eléctrico calibre 10 awg



Reparación de cableado eléctrico calibre 12 awg

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	QUETZALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUV JV "20 DE OCTUBRE"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	AVENIDAD JESUS CASTILLO A-16 ZONA 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-0069-43	FECHA:	21/07/2025



Sustitución de estructura de soporte metal segundo nivel módulo A (Alero)



Sustitución de lámina por lámina troquelada calibre 26 segundo nivel módulo A (alero)



Sustitución de canal de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

