

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐


|                             |                           |                                |                                |
|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | QUETZALTENANGO            | MUNICIPIO:                     | QUETZALTENANGO                 |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EOUM REPÚBLICA DE HOLANDA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | AVENIDA LA REFORMA 5-15 ZONA 9 |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 09-01-0072-43             | FECHA:                         | 29/04/2025                     |



Sustitución de piso cerámico en área de dirección, color a elección.



Reparación de muro con repello y cernido en área de dirección.  
Aplicación de pintura latex en muros interiores de dirección.



Sustitución de cielo falso de tablayeso en área de dirección; estructura de soporte de perfil omega y angular galvanizado, planchas de tablayeso de espesor de 1/2", cintas en uniones y pasta de yeso.

Sustitución de lámparas existentes en área de dirección; lámparas tipo panel led 2'x2'.



Sustitución de tomacorrientes dobles en área de dirección; marca Bticino línea luzica, cable calibre 12, canaleta con adhesivo y caja rectangular.

Sustitución de interruptores simples en área de dirección; marca Bticino línea luzica, cable calibre 14, canaleta con adhesivo y caja rectangular.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐


|               |                           |               |                                |
|---------------|---------------------------|---------------|--------------------------------|
| DEPARTAMENTO: | QUETZALTENANGO            | MUNICIPIO:    | QUETZALTENANGO                 |
| NOMBRE DEL    | EOUM REPÚBLICA DE HOLANDA | DIRECCIÓN DEL | AVENIDA LA REFORMA 5-15 ZONA 9 |
| CÓDIGO DEL    | 09-01-0072-43             | FECHA:        | 29/04/2025                     |




Sustitución de puerta metálica en área de dirección.




Reparación de muro entre techo y muro existente en área de dirección.




Mantenimiento de canal de alto caudal de PVC en módulo de aulas 1.



Sustitución de bajadas de agua de alto caudal con tubería de PVC de 3" y 4" en módulo de aulas 1.




Sustitución de puerta metálica corrediza tipo reja en área de cancha exterior.



Sustitución de puerta metálica corrediza tipo reja en área de pasillo exterior de módulo de aulas 1.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPE



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

