


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒


DURANTE ☐

POSTERIOR ☐


DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	Quetzaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Sector Diez (10) Pacajá Alto	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector Diez (10) Pacajá Alto
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-0183-43	FECHA:	08/07/2025



Sustitución de lámina, por lámina troquelada Calibre 26 en cocina y aulas, Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada Calibre 26 en cocina y aulas, Sustitución de Tapajuntas Metálico, Reparación de estructura de




Sustitución de lámina, por lámina troquelada Calibre 26 en cocina y aulas, Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada Calibre 26 en cocina y aulas, Sustitución de Tapajuntas Metálico, Reparación de



Sustitución de lámina, por lámina troquelada Calibre 26 en cocina y aulas, Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada Calibre 26 en cocina y aulas, Sustitución de Tapajuntas Metálico, Reparación de estructura de



Sustitución de piso de concreto con cerámico antideslizante en bodega de alimentos




Sustitución de estructura de ventanas, por PVC Blanco en aulas



Sustitución de estructura de ventanas, por PVC Blanco en aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

