

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	QUETZALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORMVERA MILDRED CASTILLO GONZÁLEZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR DOS ALDEA SAN JOSE CHIQUILAJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-0187-43	FECHA:	07/07/2025




Mantenimiento correctivo de desplante de muro de portón de ingreso




Mantenimiento correctivo de cocina con mueble fijación metálica y concreto



Mantenimiento de techos con bordillos de agua pluvial, canales de aluzinc, pescantes cargadores y bajadas de agua pluvial en techos.



Mantenimiento de techos con bordillos de agua pluvial, canales de aluzinc, pescantes cargadores y bajadas de agua pluvial en techos.



Instalación de rotoplas de 2500 litros incluye instalación al circuito existente



Mantenimiento de piso todo el piso de cemento líquido con lustrado y pulido

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]
Firma y sello del Presidente de COPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	QUETZALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORMVERA MILDRED CASTILLO GONZÁLEZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR DOS ALDEA SAN JOSE CHIQUILAJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-0187-43	FECHA:	07/07/2025



Sustitución de accesorios de tanque de inodoro (Kit de tanque de inodoro válvula de llenado, flapper de caucho, flotador de tanque)




Mantenimiento a barandas de metal en pasillos (lijado, pintado anticorrosivo, y cambio de partes de perfiles dañados)



Reparación de piso con adoquín tráfico liviano decorativo



Mantenimiento correctivo de cocina con mesas de trabajo en cocina de concreto, con puertas melamina con halador, riel, soportes



Mantenimiento correctivo de cocina con mesas de trabajo en cocina de concreto, con puertas melamina con halador, riel, soportes



Mantenimiento correctivo de desplante de muro de portón de ingreso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]
Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Rural Niza




SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒


DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	QUETZALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORMVERA MILDRED CASTILLO GONZÁLEZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR DOS ALDEA SAN JOSE CHIQUILAJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-0187-43	FECHA:	07/07/2025



Mantenimiento de muros con repello impermeable y pintura.




Mantenimiento de muros con repello impermeable y pintura.



Mantenimiento de muros con repello impermeable y pintura.



Mantenimiento de muros con repello impermeable y pintura.




Mantenimiento a Puertas metálicas (lijado, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura anticorrosiva)



Mantenimiento a estructura de metal de ventana (lijado, cepillado, pintura anticorrosiva)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y Sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo

