

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	QUETZALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	6 AVENIDA 27-60 ZONA 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-0201-45	FECHA:	5/12/2025



Foto 1. Sustitución de puertas de madera por puertas de metal chapa 16 para baños con pasador. 3 unidades



Foto 2. Sustitución de mingitorio de concreto con azulejo,



Foto 3. Sustitución de accesorios inodoro (contrallave, tubo de abasto, y pegado de inodoro)



Foto 4. Sustitución de baranda de metal con tubo cuadrado de 3/4" chapa 16 con puerta 7.50 m2



Foto 5. Mantenimiento de superficie tipo empañuelado para desnivel de agua en patio




Foto 6. Suministro e instalación de lámparas tipo reflector led para exterior (incluye cableado y accesorios) marca luxlite o sylvania. 3 unidades

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Calamitigii

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	QUETZALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	6 AVENIDA 27-60 ZONA 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-0201-45	FECHA:	5/12/2025



Foto 7. Suministro e instalación de lámparas tipo plafonera (incluye cableado y accesorios). 4 unidades




Foto 8. Suministro e instalación de muro con panel W incluye repello y aplicación de pintura



Foto 9. Suministro e instalación de lámparas para cielo falso tipo led (incluye cableado y accesorios) marca luxlite o sylvania



Foto 10. Suministro e instalación de vidrios para ventana de 5 mm. 20 Unidades



Foto 11. Aplicación de repello en muro en AULA 1 (BIBLIOTECA Y MÓDULO DE AULA 3)



Foto 12. Suministro e instalación de lámina troquelada Aluzinc calibre 26 marca Promasa

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	QUETZALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	6 AVENIDA 27-60 ZONA 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-0201-45	FECHA:	5/12/2025



Foto. 13. Sustitución de difusor de pvc en cocina




Foto. 14. Suministro y aplicación de pintura interior latex marca corona clásica



Foto. 15. Mantenimiento correctivo en techo con cielo falso PVC. 31 m2



Foto. 16. Suministro y aplicación de pintura exterior latex (incluye rotulación con el nombre del establecimiento) marca corona clásica. 450 m2



Foto. 17. Sustitución de portón de metal chapa 16 de 2 hojas 1.70 * 2.45 con ventanillas y chapa marca Yale y argollas para candados.



Foto. 18. Sustitución de lámina lisa en estructura superior en portón chapa 16 1.25 x 1.70

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

