


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐


DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	QUETZALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON XECARACÓJ SECTOR 2 (CENTRO), QUETZALTENANGO.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-3223-45	FECHA:	08/10/2025




Sustitución de lámina fibrocemento por lámina troquelada bloque 3 de un aula,



Mantenimiento a estructura portante antioxidante de color negro bloque 3 de un aula.



fabricación de 47mts de canales galvanizado calibre 26



baja de aguas pluviales con tubo de 4plg




sustitución de dos puertas para baños a doble chapa de 0.80*210mts



sustitución de dos puertas para baños a doble chapa de 0.80*210mts

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para realizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la CPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒


DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	QUETZALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON XECARACUJ SECTOR 2 (CENTRO), QUETZALTENANGO.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-3223-45	FECHA:	08/10/2025




complemento de balcón bloque 3 de un aula, con hierro cuadrado de ½"



suministro de cernido en losa (cielo) de áreas de gradas




Sustitución de estructura de soporte de metal por metal



sustitución de concreto y metal por zapata de 1m2 hierro de ½ y de 3/8 con pernos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la Comunidad


Firma y Sello Director Centro Educativo Público