

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Salcá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "Sector Las Flores"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector las Flores, Aldea Santa Rita
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-02-0008-43	FECHA:	7/7/2025



Foto 7: Sustitución de lámina, por lámina troquelada calibre 26m




Foto 8: División de baños niñas y niños con Duro K



Foto 9: Sustitución de lámparas para exterior por reflectores




Foto 10: Mantenimiento a estructura de metal de ventanas

Foto

Foto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPRF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Salcá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "Sector Las Flores"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector las Flores, Aldea Santa Rita
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-02-0008-43	FECHA:	7/7/2025



Foto1: Sustitución inodoro elongado



Foto 2: Sustitución inodoro elongado



Foto 3: Sustitución lavamanos con grifería sobre pedestal de cemento




Foto 4: Repello en muro, cernido en muro



Foto 5: Sustitución de lámparas por lámpara bombillo led globo 30w para pasillos 2,400 lúmenes





Foto 6: Sustitución de mingitorios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la ORE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

